



RESULTATS DE L'APPEL D'OFFRES N° F13/2017 RELATIF A LA FOURNITURE ET POSE DE 235 POMPES D'EXHAURE A MOTRICITE HUMAINE DE MOYENNE ET GRANDE PROFONDEUR POUR L'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE

Objet du marché : Fourniture et pose de 235 pompes d'exhaure à motricité humaine de moyenne et grande profondeur pour l'hydraulique villageoise.

Durée du Contrat : Trois (03) mois

1. Attributaires :

LOTS	ATTRIBUTAIRES	ADRESSE	Prix de l'offre lu publiquement	Prix de l'offre après évaluation	Prix du contrat
1	SAHER	01 BP 1229 ABJ 01	164 856 620	164 856 620	164 856 620
2	SAHER	01 BP 1229 ABJ 01	120 145 830	120 145 830	120 145 830
3	Groupement SOVEMA/GMHDR	01 BP 1723 BKE 01	175 592 035	175 592 035	175 592 035
4	SISAM	11 BP 655 ABJ 11	134 107 354	134 107 354	134 107 354

2. Soumissionnaires dont les offres ont été rejetées

Nom des soumissionnaires	Adresses	Motifs
GRUPE HENO	27 BP 626 ABJ 27 Email : genevkone@gmail.com	-Aucun document fourni sur : la tête de pompe, colonne d'exhaure le corps de pompe l'emplacement des pièces d'usure, l'éclaté de pompe et les tringles, -Document attestant la résistance du matériel à la corrosion non fourni ; -Pas d'expérience et de référence ; -Pas de bilan ni d'ABE attestant le chiffre d'affaires.
GILT SARL	11 BP 1595 ABJ 11 Email: giltsarl@gmail.com	-Pas d'expérience et de référence ; -Pas de bilan ni d'ABE attestant le chiffre d'affaires ; -Engagement pour la formation des artisans réparateurs non fourni.
EGSS	BP 294 KORHOGO Email: zobebazohononmarie@gmail.com	-Aucun document fourni sur : la tête de pompe, colonne d'exhaure le corps de pompe l'emplacement des pièces d'usure, l'éclaté de pompe et les tringles, -Courbe de performance non certifiée ; -Document attestant la résistance du matériel à la corrosion non fourni ; -Autorisation du fabricant non conforme.
Groupement ICA/PSA/ LIBACEL	28 BP 1513 ABJ 28 Email : icaabidjan@yahoo.com	-Chiffre d'affaires insuffisant -Le personnel dans l'ensemble n'a pas d'expérience suffisante en termes de nombre de forages réalisés ; -Pompe à boue non fournie ; -Instruments de mesure non fournis ; -Pas d'expérience spécifique.
ABEDA	Adresse: 18 BP 2526 ABJ 18 Email: abeda@aviso.ci	-Chiffre d'affaires insuffisant
SAIRA INTER	11 BP 682, CMS Ouagadougou, 11 BF Email: Rahoul.manchella@gmail.com	-Colonne d'exhaure : épaisseur du tube inférieur à 2.5 mm (2 mm) ; -Diamètre de la tringle inférieure à 12 mm (10.5 mm) ; -Pas de référence de marché similaire en Côte d'Ivoire.
INTELECT PROTECTION	01 BP 1651 ABJ 01 Email: protection@intelec.protection.com	-Colonne d'exhaure (inox, PVC ou galva) : non conforme car matériaux composite ; -Courbe de performance à plus de 80 m de profondeur : niveaux d'essai de 72 m de profondeur inférieur au niveau requis (plus de 80 m) ; -Tringle non conforme car matériaux composite ; -Chiffre d'affaires insuffisant ; -Engagement pour la formation des artisans réparateurs fourni sans méthodologie

Pour toutes informations complémentaires, prière contacter le Service Achats et Passation des Marchés du Conseil du Café-Cacao, sise au 19^{ème} étage de l'immeuble CAISTAB porte 17
17 BP 797 ABIDJAN 17 / Tél: (225) 20 25 56 39 / 20 20 27 50
Email: bah.abdoulaye@conseilcafecacao.ci / diomandé.yacouba@conseilcafecacao.ci